

工学的に成り立たない部分の説明

ここが柱・梁接合部分であり、
上から見た図で判るように
柱が完全にずれている。
内部の鉄骨柱と梁は、全く
接触すらしていない。
(離隔距離=162.5mm)

